

## План мероприятий по устранению нарушений в области пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад «131»

№ п/п	Законодательные и нормативные акты	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Ответственный за выполнение
1	п.п. «б» п.27, п.п. «ж» п.16 правил противопожарного режима в РФ.	На путях эвакуации из помещения спальни группы № 12 2 – ого этажа (помещение № 37 по техпаспорту) непосредственно наружу размещены кровати, препятствующие безопасной эвакуации людей.	Освободить пути эвакуации из помещения спальни группы № 12 2 – ого этажа (помещение № 37 по техпаспорту) от непосредственно наружу размещенных кроватей, препятствующих безопасной эвакуации людей.	до 17.11.2021	выполнено	Заведующий, зам.зав. по АХР
2	п.п. «б» п.27, п.п. «ж» п.16 правил противопожарного режима в РФ.	На путях эвакуации из помещения спальни группы № 11 2 – ого этажа (помещение № 2 по техпаспорту) непосредственно наружу размещены кровати, препятствующие безопасной эвакуации людей.	Освободить пути эвакуации из помещения спальни группы № 11 2 – ого этажа (помещение № 2 по техпаспорту) от непосредственно наружу размещенных кроватей, препятствующих безопасной эвакуации людей.	до 17.11.2021	выполнено	Заведующий, зам.зав. по АХР
3	п. 10, приложение № 1 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г.	Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности выполнен не по установленной форме (отсутствует графа «год рождения», наименование некоторых граф указано не верно)	Дополнить журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности графой «год рождения» и верно указывать наименование граф.	до 17.11.2021	выполнено	Заведующий, зам.зав. по АХР
4	п.54 правил противопожарного режима в РФ	На 1-ом этаже в помещении кабинета музыкального руководителя (помещение № 66 по техпаспорту) пожарный дымовой извещатель закрыт колпаком.	Снять колпак с пожарного дымового извещателя.	16.11.2021	выполнено	Заведующий, зам. зав. по АХР

<p>5</p> <p>п. 24, п.п. «г» п. 27, правил противопожарного режима в РФ; п. 2 ст. 52; ч. 1. п. 1 ч.2 ст. 53 Федерального закона РФ № 123*-ФЗ.</p>	<p>Дверь 1-ого этажа ведущая из помещения коридора (помещение № 59 по техпаспорту) на лестничную клетку (помещение № 53 по техпаспорту), дверь 1-ого этажа ведущая из помещения тамбура (помещение № 35 по техпаспорту) на лестничную клетку (помещение № 25 по техпаспорту), дверь 2-ого этажа ведущая из помещения из помещения № 7 (помещение № 21 по техпаспорту) на лестничную клетку (помещение № 20 по техпаспорту) оборудованы доводчиками, которые не обеспечивают полное samozakryvaniye двери.</p>	<p>Обеспечить полное samozakryvaniye дверей, оборудованных доводчиками: дверь 1-ого этажа ведущая из помещения коридора (помещение № 59 по техпаспорту) на лестничную клетку (помещение № 53 по техпаспорту), дверь 1-ого этажа ведущая из помещения тамбура (помещение № 35 по техпаспорту) на лестничную клетку (помещение № 25 по техпаспорту), дверь 2-ого этажа ведущая из помещения раздевалки группы № 7 (помещение № 21 по техпаспорту) на лестничную клетку (помещение № 20 по техпаспорту)</p>	<p>до 16.12.2021</p>	<p>выполнено</p>	<p>Заведующий, зам.зав. по АХР</p>
--	---	--	----------------------	------------------	--

И.о. заведующего

И.В. Байгушева

